

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitución de lámina, por por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

Cecilia Rox Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Sustitución de chapa.



Foto 8: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 11: Reparación de plataforma de cisterna de agua.



Foto 12: Reparación de plataforma de cisterna de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Cecilia Piox García
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024




Foto 13: Sustrucción de piso cerámico en salones.



Foto 14: Sustrucción de piso cerámico en salones.



Foto 15: Sustrucción de piso cerámico en salones.



Foto 16: Sustrucción de piso cerámico en salones.



Foto 17: Sustrucción de piso cerámico en salones.




Foto 18: Sustrucción de piso cerámico en salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Rox Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 19: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 20: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.



Foto 21: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales.



Foto 22: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales.



Foto 23: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 24: Mantenimiento a barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Cecilia Rox Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

