



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 8 LOTE 11 LOTIFICACION BALCONES DE PALIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0019-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

 Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SEGUNDO NIVEL, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE METAL Y MANTENIMIENTO AL MISMO	 Foto 2: VALUADOR, OPF Y DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO
 Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN AZULEJO EN PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	 Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA MAS INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PILA Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS
 Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26	 Foto 6: CONSULTOR EN EL ESTABLECIMIENTO

[Handwritten signature]



de la OPF

[Handwritten signature]

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Cól. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 8 LOTE 11 LOTIFICACION BALCONES DE PALIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0019-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024
			
Foto 7: MANTENIMIENTO A PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE METAL Y MANTENIMIENTO A BARANDAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS		Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	
			
Foto 9: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS DE METAL, MANTENIMIENTO A PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS		Foto 10: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS DE METAL, MANTENIMIENTO A PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	
			
Foto 11: MANTENIMIENTO A PUERTA DE AULA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON METALICO		Foto 12: MANTENIMIENTO A PORTON PRINCIPAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO EN PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL	

[Firma]



de la OPF

[Firma]

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272