



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escauintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0018-43	FECHA:	09 de mayo de 2024



FOTO 1: 1 CUBIERTA DE LAMINA 1.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibr4e 26. 1.3 sustitucion de elementos de fijacion



FOTO 2: 2 ESTRUCTURA DE TECHO 2.1 Mantenimiento de estructura y soporte de metal. 2.3 sustitucion de soporte de metal por metal.



FOTO 3: 4. PUERTA DE METAL 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 4: 4.5 SUSTITUCION DE PORTON



FOTO 5: 5 VENTANAS 5.4 Mantenimiento de marcos de aluminio mill finish. 5.5 sustitucion de vidrios 5.7 mantenimiento de balones de metal



FOTO 6: 7 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 7.1 Sustitucion de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0018-43	FECHA:	09 de mayo de 2024



FOTO 7: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INFERIORES




FOTO 8: 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.2 Sustitucion de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 9: 14 REPARACION DE LA RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. REDE DE DRENAJE. 14.3 Sustitucion de tubería PVC Línea principal de agua negras.



FOTO 10: 16 LOSA DE PATIO 16.1 Reparacion de planchas de concreto de patio



FOTO 11: 20 REPARACION DE COCINAS 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) Incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 12: 10.10 Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Carlos Enrique Zetino Reyes

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Sandy Rosibel Pineda Rendón



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0018-43	FECHA:	09 de mayo de 2024



FOTO 13: 21 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) 21.1 Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Carlos Enrique Zetino Reyes	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---