

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1841-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA 1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO 2.2 Sustitución de soporte de madera, por metal.




Foto 4: VENTANAS 5.6 Sustitución de balcones de metal.



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 7.1 Sustitución de canal de metal.



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 7.5 Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Sican Firma y sello del Presidente de la OPR NICOLAS	Firma y Sello Director Centro Educativo Firma y Sello Oficial Rural
---	---