

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0558-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: SUSTITUCION POR LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE SERVICIO SANITARIO



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERRAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0558-43	FECHA:	10/12/2024



Foto7: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 8: SUSTIRUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA



Foto 9: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 10: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA





Foto 11: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT




Foto 12: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

