

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE EL FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0791-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de lámina y capote



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte



Foto 3: PUERTAS DE METAL: Sustitución de puerta y en servicios sanitarios



Foto 4: VENTANAS: Sustitución de balcones de metal




Foto 5: PISO: Sustitución de piso de torta de concreto y piso cerámico



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa C. Navarro

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

