



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE 3-47 SIPACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0009-43	FECHA	13/12/2024




Foto1: 1.1 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26,




Foto 2: 1.2 sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.




Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación.




Foto 4: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 5: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.





Foto 6: 4.3 Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE 3-47 SIPACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0009-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 7: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 8: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal




Foto 9: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 10: 9.1 Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 11: 17.4 Sustitución de focos ahorradores




Foto 12: 17.5 Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE 3-47 SIPACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0009-43	FECHA:	13/12/2024




Foto 13 17.7 Sustitución Interruptores dobles.




Foto 14 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles.




Foto 15 17.9 Sustitución flipones.



Foto 16 17.10 Sustitución de tablero de flipones.




Foto 17 17.11 Reparación de cableado eléctrico.



Foto 18 17.12 Sustitución de ducto eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

