

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN JOSE RAMA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. LOTE 1 SAN JOSE RAMA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0017-43	FECHA:	9 DE MAYO DE 2024



Foto 1: 2.1 Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 2: 4.1. Mantenimiento a estructura lijado, cepillado, sujeciones y aplicaci3n de pintura



Foto 3: 4.1. Mantenimiento a estructura lijado, cepillado, sujeciones y aplicaci3n de pintura



Foto 4: 4.5. Sustrucci3n de port3n de metal.



Foto 5: 5.2 Sustrucci3n de estructura de metal de ventana.



Foto 6: 6.2 Reparaci3n de piso de cemento a liquido.

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n3mero de hojas.

Brenda Guibilla de Le3n Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P3blico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN JOSE RAMA BLAANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. LOTE 1 SAN JOSE RAMA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0017-43	FECHA:	9 DE MAYO DE 2024



Foto 7: 9.1 Pintura en muros, interiores y exteriores.



Foto 8: 15.2 Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 9: 20.1 Sustitución de estufa rural. 20.7 Instalación de azulejo en estufa rural. 20.11 Sustitución de pila de semeto de un lavadero.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Judith de León López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público