



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



DESISTALACION DE BOMBAS



DESISTALACION DE BOMBAS



BOMBAS YA DESISTALADAS



LIMPIEZA DE SISTENA 2



CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE



CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



REINTALANDO BOMBA SUMERGIBLE



REINTALANDO BOMBA SUMERGIBLE



PRUEBAS DE BOMBA SUMERGIBLE



MANTENIMIENTO A PANEL DE CONTROL



CAMBIO DE BALBULAS DE PIE



BALBULA DE PIE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

 PREVIO ☐
 DURANTE ☒
 POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



REINSTALANDO CEELECTOR ELECTRICO



CAMBIO DE CHORROS DE PATIO




CAMBIO DE CHORROS DE PATIO



CAMBIO DE CHORROS DE PATIO




CAMBIO DE CHORROS DE LAVAMANOS DE HOMBRES



REPARACION DE PORTON 1 AREA DE PARQUEO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 INEBE MATOS PACHECO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



PORTON 1 UNA HOJANYA REPARADA



REPARACION DE HOJA 2 DEL PORTON1



HOJA 1 YA REPARADA E INSTALADA



FABRICACION DE 2 BARANDAS



BARANDAS FABRICADAS Y EN SU INSTALACIÓN BAÑO DE NIÑAS



BARANDAS FABRICADAS Y EN SU INSTALACION BAÑO DE HOMBRES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



PORTON 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO



REPARACION DE PORTON 2 ANTES Y DESPUES



MANTENIMIENTO A PORTON 3



MANTENIMIENTO A PORTON 3



CAMBIO DE PASADORES EN BAÑOS DE NIÑAS



REINSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024





REPARACION DE PUERTA DE BODEGA DE AREAS



REPARACION Y PINTURA DE PUERTA DE AREAS Y PINTURA DE REJAS ELAVORADAS



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE GRADAS DE AREAS Y REINSTALACION



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--