

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB para Varones Tecún Uman	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. 25-07 Zona 5 Colonia 25 de junio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-8194-45	FECHA:	15 de Julio de 2024



Foto 1: Preparación para el cambio de laminas.



Foto 2: Desmontaje de laminas.



Foto 3: Desmontaje de laminas.



Foto 4: Pintado de capote.



Foto 5: Colocación de laminas nuevas.



Foto 6: Sustitución de todas las laminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB para Varones Tecún Uman	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Av. 25-07 Zona 5 Colonia 25 de junio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-8194-45	FECHA:	15 de Julio de 2024



Foto1: Lijado y pintado de cenefa de patio.



Foto 2: Levantado de lamina para lijar y pintar cenefa exterior.



Foto 3: Pintado de cenefa exterior.



Foto 4: Remozamiento de cenefa externa.



Foto 5: Levantado, remozado y pintado de capote parte externa.



Foto 6: Levantado, remozado y pintado de capote parte interna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público