

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.615 J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 20 Manzana 3 Canton Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7489-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Suministro y Mantenimiento a porton Principal de 4.40 mts por 3.70 mts limpieza, cepillado, soldadura, enmasillado y aplicación de pintura anticorrosiva color azul.



Foto1: Suministro y Mantenimiento a porton Principal de 4.40 mts por 3.70 mts limpieza, cepillado, soldadura, enmasillado y aplicación de pintura anticorrosiva color azul.



Foto 2: Suministro e Instalacion de azulejo en baños 1, 2 y 3 del area de preprimaria, Fabricacion e instalacion de puertas de metal fabricadas con lamina lisa 3/64 y angular de 11/2 con aplicacion de pintura anticorrosiva, Suministro e instalacion de Lamina troquelada aluzinc calibre 26 con costanera en baños 1, 2 y 3 en area de preprimaria, Suministro e instalacion de Inodoros en baños 1,2 y 3 en area de preprimaria, Suministro e instalacion de Lavamanos en baño No.3 del area de preprimaria Suministro y coneccion de drenaje de baños 1, 2 y 3 del area de preprimaria, Suministro y realizacion de 2 paredes para dividir cubiculos de Inodoro.



Foto 2: Suministro e Instalacion de azulejo en baños 1, 2 y 3 del area de preprimaria, Fabricacion e instalacion de puertas de metal fabricadas con lamina lisa 3/64 y angular de 11/2 con aplicacion de pintura anticorrosiva, Suministro e instalacion de Lamina troquelada aluzinc calibre 26 con costanera en baños 1, 2 y 3 en area de preprimaria, Suministro e instalacion de Inodoros en baños 1,2 y 3 en area de preprimaria, Suministro e instalacion de Lavamanos en baño No.3 del area de preprimaria Suministro y coneccion de drenaje de baños 1, 2 y 3 del area de preprimaria, Suministro y realizacion de 2 paredes para dividir cubiculos de Inodoro.



Foto 3: Ampliacion y repello de basurero exterior, Mantenimiento a puerta de basurero exterior lijado, aplicacion de pintura anticorrosiva color azul y lubricacion



Foto 3: Ampliacion y repello de basurero exterior, Mantenimiento a puerta de basurero exterior lijado, aplicacion de pintura anticorrosiva color azul y lubricacion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noelia Dominga Gómez Ortiz de Chután

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.615 J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 20 Manzana 3 Canton Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7489-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 4: Sustitucion de pila plastica de 2 lavaderos por pila de concreto azulejeada.



Foto 4: Sustitucion de pila plastica de 2 lavaderos por pila de concreto azulejeada.



Foto 4: Sustitución de chapa Yale a porton principal.



Foto 4: Sustitución de chapa Yale a porton principal.




Foto 6 :Aplicación de pintura de aceite en muros Exteriores.



Foto 6 :Aplicación de pintura de aceite en muros Exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noelia Dominga Gómez Ortiz de Chután

Firma y sello del Presidente de la OPE



Amilza Yadira Arias Chur

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.615 J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 20 Manzana 3 Canton Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7489-43	FECHA:	26/09/2024




Foto7: Fabricacion de bancas de cemento de 1mts x 0.45 de profundidad en el area de corredores




Foto7: Fabricacion de bancas de cemento de 1mts x 0.45 de profundidad en el area de corredores



Foto 8: Fabricación de Gabinete superior e inferior elaborados con block y cemento, con medidas de 5 mts de largo x 0.90 de alto azulejado con puertas corredizas de PVC con medidas de 1.20 x 0.90. Colocación de lavatrastos con accesorios.



Foto 8: Fabricación de Gabinete superior e inferior elaborados con block y cemento, con medidas de 5 mts de largo x 0.90 de alto azulejado con puertas corredizas de PVC con medidas de 1.20 x 0.90. Colocación de lavatrastos con accesorios.



Foto 8: Suministro e instalacion de piso de granito de 30 X 30 en sanitarios 1, 2 y 3 y Direccion



Foto 8: Suministro e instalacion de piso de granito de 30 X 30 en sanitarios 1, 2 y 3 y Direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Noelia Dominga Gómez Ortiz de Chután
Firma y sello del Presidente de la OPE



Amilcar Yandra Arias Chur
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

