

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 1005 SANTA BÁRBARA, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 117 SECTOR 4 KILOMETRO 15.5 RUTA AL ATLÁNTICO 18 COLONIA SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0174-43	FECHA: 20/02/2024	



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (3 salones), desmontaje de lámina antigua e instalación de lámina nueva.



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (3 salones), desmontaje de lámina antigua e instalación de lámina nueva.



Foto 3: Desmantelar aula de madera y metal, levantamiento y sustitución de aulas de block



Foto 4: Desmantelar aulas de madera y metal, levantamiento y sustitución de aulas de block



Foto 5: Impermeabilización de muro de contención con impermeabilizante



Foto 6: Impermeabilización de muro de contención con impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
"Santa Bárbara" J.M.
DIRECCIÓN
Km. 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18
Guatemala, A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL	EOUM No. 1005 SANTA BARBARA, J.M.	DIRECCIÓN DEL	LOTE 117 SECTOR 4 KILOMETRO 15.5 RUTA AL ATLÁNTICO
ESTABLECIMIENTO:	00-18-0174-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 7: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal, desmontaje de madera por metal e instalación de costaneras.



Foto 8: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal, desmontaje de madera por metal e instalación de costaneras.



Foto 9: Sustrucción de tomacorrientes dobles.



Foto 10: Sustrucción de tomacorrientes dobles.




Foto 11: Sustrucción de interruptores simples y compuestos.



Foto 12: Sustrucción de ducto eléctrico mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ortiz

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
"Santa Bárbara" J.M.
DIRECCIÓN:
Km. 15.5 Ruta al Atlántico
Zona 18
Guatemala, C. A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL	EOUM No. 1005 SANTA BÁRBARA, J.M.	DIRECCIÓN DEL	LOTE 117 SECTOR 4 KILOMETRO 15.5 RUTA AL ATLÁNTICO
ESTABLECIMIENTO:	00-18-0174-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 14: Sustitución y reparación de cableado eléctrico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Atlixá

 "Santa Bárbara" J.M.

 DIRECCIÓN

 Km. 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18

 Guatemala, C.A.