

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 1005 SANTA BÁRBARA, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 117 SECTOR 4 KILOMETRO 15.5 RUTA AL ATLÁNTICO 18 COLONIA SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0174-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Lamina troquelada aluzinc calibre 26 (3 salones)



Foto 2: Lamina troquelada aluzinc calibre 26 (3 salones).



Foto 3: Desmantelar aula de madera y metal.



Foto 4: Desmantelar aulas de madera y metal.



Foto 5: Aulas a desmontar por deterioro, para sustituir con materiales nuevos



Foto 6: Aulas a desmontar por deterioro, para sustituir con materiales nuevos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Irma Ortiz

EOUM No. 1005 J.M.

Santa Bárbara, Zona 18

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

Escuela Oficial Rural Mixta "Santa Bárbara" J. M. DIRECCIÓN Km. 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18

