

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LAS CONCHAS, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2 COLONIA LAS CONCHAS, ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0011-45	FECHA:	21/06/2024



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto, se colocará en el corredor del instituto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto, se colocará en el corredor del instituto



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto, se colocará en el graderío del instituto



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto, se colocará en el graderío del instituto



Foto 9: Reparación de Red de Drenaje de aguas pluviales en patio



Foto 9: Reparación de Red de Drenaje de aguas pluviales en patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Judith Marroquín López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Organización
de Padres
de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LAS CONCHAS, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2 COLONIA LAS CONCHAS, ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0011-45	FECHA:	21/06/2024



Foto 9: Reparación de Red de Drenaje de aguas pluviales en patio



Foto 10: Muro Perimetral, reparación del muro en el contorno del instituto



Foto 10: Muro Perimetral, reparación del muro en el contorno del instituto



Foto 10: Muro Perimetral, reparación del muro en el contorno del instituto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Julia Marmoreán López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

