

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                  |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                        | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Pinula   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela No. 811 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Piedra Parada Crito Rey |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1268-43                    | FECHA:                         | 5/11/2024               |



Foto 1: Mantenimiento y reparación de cisterna y depósito de agua con cambio de bomba hidráulica por mal funcionamiento.



Foto 2: Cambio de tanque hidroneumático por fallas en el funcionamiento.



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico central con cambio de tablero monofásico por deterioro en planta baja.




Foto 4: Sustitución de sanitarios completos por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nuria Antonia Monrroy Solano de García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Blanca Estela López García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                                  |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                        | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Pinula   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela No. 811 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Piedra Parada Crito Rey |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1268-43                    | FECHA:                         | 5/11/2024               |



Foto 1: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repelo y cernido segundo nivel.



Foto 2: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repelo y cernido segundo nivel.



Foto 3: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repelo y cernido segundo nivel.



Foto 4: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repelo y cernido segundo nivel.



Foto 5: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repelo y cernido, edificio 2 segundo nivel.



Foto 6: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repelo y cernido, bodega de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nuria Antonia Monrroy Solano de García  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Blanca Estela López García  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                                  |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                        | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Pinula   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela No. 811 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Piedra Parada Crito Rey |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1268-43                    | FECHA:                         | 5/11/2024               |



Foto1: Mantenimiento de porton de metal en entrada principal cambio de chapa por deterioro.



Foto2: Mantenimiento de portón de metal en entrada principal cambio de pintura.



Foto 3: Sustitución de chapas de puertas de salón por deterioro, mal funcionamiento y pintura.



Foto 4: Sustitución de chapas de puertas de salón por mal funcionamiento y pintura.



Foto 5: Mantenimiento y portón de metal lateral, cambio de chapa por deterioro y mal funcionamiento.



Foto 6: Mantenimiento a portón de metal lateral, cambio de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nuria M...*  
Nuria Antonia Monroy Solano de García  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Estela L...*  
Estela Estela López García  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |                                  |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                        | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Pinula   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela No. 811 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Piedra Parada Crito Rey |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1268-43                    | FECHA:                         | 5/11/2024               |



Foto7: Sustitución de lavamanos por piletas con azulejo en primer nivel.



Foto 8: Sustitución de lavamanos por piletas con azulejos en primer nivel.



Foto 9: Foto 9: Mantenimiento de puertas, sanitarios nivel 1(pintura)



Foto 10: Mantenimiento de Puertas en segundo nivel (pintura)



Foto 11: Sustitución de ventana fija por ventana de pvc corrediza en el área de cocina.



Foto 12: Sustitución de azulejo en baños de planta baja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nuria Antonia Montroy Solano de García

Firma y sello del Presidente de la OPE



Blanca Estela López García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                  |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                        | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Pinula   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela No. 811 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Piedra Parada Crito Rey |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1268-43                    | FECHA:                         | 5/11/2024               |



Foto 7: Sustrución de lavamanos por piletas con azulejo en primer nivel.



Foto 8: Sustrución de lavamanos por piletas con azulejos en primer nivel.



Foto 9: Mantenimiento de puertas, sanitarios nivel 1 (pintura)



Foto 10: Mantenimiento de Puertas en segundo nivel (pintura)




Foto 11: Sustrución de ventana fija por ventana de pvc corrediza en el área de cocina.



Foto 12: Sustrución de azulejo en baños de planta baja.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Nuria Antonia Monroy Solano de García</i></p> <p>Nuria Antonia Monroy Solano de García</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>Blanca Estela López García</i></p> <p>Blanca Estela López García</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                  |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                        | MUNICIPIO:                     | Santa Catarina Pinula   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela No. 811 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Piedra Parada Crito Rey |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-1268-43                    | FECHA:                         | 11/11/2024              |




Foto1: Mantenimiento de barandas (limpieza y pintura de barandas ubicadas en gradas del edificio)



Foto 2: Instalación de barandas para seguridad de alumnos en parte lateral del escenario.



Foto 3: cambio de accesorios (por deterioro) para cinco sanitarios en buen estado.



Foto 4: Sustitución de sanitarios completos por deterioro.



Foto 5: Sustitución de 25 bombillos led en salones y corredores.






Foto 6: Cambio de 20 tomacorrientes en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Nuria Antonia Mohrroy Solano de García  
Firma y sello del Presidente de la ORE

  
Blanca Estela López García  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público