

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO, SAN JOSE PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6060-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (SUSTITUCION DE CANAL METALICO DE 44.00 MTS. CON 2Sujetadores METALICOS EN AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS PLUVIALES 12.00 UNIDADES, Y REPARACION DE BAJADA PLUVIAL DE PARED.



Foto 2: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (SUMINISTRO DE 3 MESAS DE CONCRETO DE(0.70X2.00X.80)(0.70X2.90X.80,INCLUYE 4 PUERTAS DE METAL DE0.50X0.70 CADA UNA)(0.70X1.20X0.80) FORRADO CON AZULEJO.



Foto 3: SERVICIOSANITARIO Y SUS ACCESORIOS (CAMBIO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS)



Foto 3-1,3-2,3-3: INSTALACION DE SANITARIOS BLANCOS,INSTALACION DE AGUA Y DRENAJES,REPARACION DE TECHO DE LAMINA DE SANITARIO,INCLUYECAMBIO DE LAMINATROQUELADACALIBRE 26,REFORZAMIENTODE BASE METALICALIJADO Y PINTURA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS CAMBIO DE LIENZO A 3 DE LAS 7 PUERTAS.



Foto 4: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA: SUMINISTRO EINSTALACION DE 2 TINACOS PARA AGUA CON SU RESPECTIVATUBERIA PVC Y REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE 1 TINACO YA EXISTENTE EN LOS TRES DEPOSITOS INCLUYE ACCESORIOS.



Foto5: piso(suministro e instalacion de 65 metros cuadrados de piso antidecizante en area de corredor principal y servicios sanitarios y colocacion de azulejo area de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO, SAN JOSE PINULA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6060-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTONES (MANTENIMIENTO DE PORTON PRINCIPAL DE 6 M2 CON REPARACION DE LIENZO DE LIENZO DE 0.30 METROS, LIMPIEZA, LIJADO Y PINTURA)



Foto 7: VENTANAS: MANTENIMIENTO A 52 A 52 MT2 DE BALCONES (Limpieza, lijado y pintura)



Foto 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES (APLICACIÓN DE PINTURA DE 124 M2 EN MUROS EXTERIORES)



Foto 9: CERCO O MURO PERIMETRAL (SUMINISTRO DE MURO PERIMETRAL DE 1.80X4.30 METROS PARA COMPLETAR MURO YA EXISTENTE)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público