

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Licenciado Juan Ramón Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 13 sector c caserio La Laguneta Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	02/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a la estructura de las puertas



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas




Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Licenciado Juan Ramón Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 13 sector c caserio La Laguneta Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	02/07/2024



Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 8: Sustitución de piso cerámico



Foto 9: sustitución de accesorios a inodoro



Foto 10: Sustitución de azulejos




Foto 11: Mantenimiento a barandas de metal



Foto12: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Licenciado Juan Ramón Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 13 sector c caserio La Laguneta Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	02/07/2024



Foto 13: Mantenimiento a Balcones de metal



Foto 14: Sustitución de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

