

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica San Julián J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Cerro San Julián Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0005-45	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Reparación de cisterna de concreto



FOTO 2: Sustitución de bomba de agua



FOTO 3: Sustitución de grifos



FOTO: Sustitución de mezcladora de lavamanos, (Contrallave y tubo de abasto)



FOTO 5: Sustitución de lámparas tipo led



FOTO 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR

**ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA
INEB
CERRO SAN JULIÁN**

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica San Julián J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Cerro San Julián Nueva Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0005-45	FECHA:	1/03/2024



FOTO 7: Sustrucción de interruptores simples



FOTO 8 : Sustrucción de tomacorrientes dobles



FOTO 9: Sustrucción de tablero de flipones



FOTO 10: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 11: Sustrucción de ducto eléctrico más accesorios



FOTO 12: Pintura en muros interiores (aulas primer nivel), sala de maestros, direccion y secretaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CERRO SAN JULIÁN Firma y sello del Presidente de Padres	 INEB INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN JORNADA VESPERTINA SAN JULIÁN CHINAUTLA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--