

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB j v aldea Campaneo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6ta calle, zona 8, aldea campanero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0262-45	FECHA:	16/05/2024



Foto1: Area de ingreso donde se colocara una rampa para sustituir las gradas y facilitar el ingreso de los alumnos.



Foto 2: Ventanas del salon la cual se encuentran en mal estado por lo que seran cambiadas por Ventanas totalmente nuevas de PVC.



Foto 3: entrada al establecimiento gradas y rampa



Foto 4: Techo de salon al cual se le colocara techo falso para mejorar el ambiente dentro del salon y reducir el calor ocasionado por el techo de lamina. Tambien instalacion de energia electrica



Foto 5: siguiente salon con cielo falso, iluminacion, instalacion electrica y ventilacion



Foto 6: cambio de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

