

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con la Directora del Establecimiento Educativo



Foto 3: Baños Niñas, en mal estado es necesario sustituir sanitario y colocar azulejo y aplicación de pintura en muros




Foto 4: Baños Niñas, es necesario dar mantenimiento a puertas de sanitarios




Foto 5: Baños Niñas, Sanitario sin Puerta, es necesario colocar nueva



Foto 6: Baños Niñas, es necesario dar mantenimiento a puerta de ingreso


Firma y sello del Presidente de la OPR

EOTF
J.V.


Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024

 Foto 7: Baños Niños, sanitarios en malas condiciones, es necesario sustituirlos, colocar azulejo y aplicación de pintura en muros	 Foto 8: Baños Niños, es necesario darles mantenimiento a puertas y aplicación de pintura en muros
 Foto 9: Baño de Niños, Sanitario sin puerta, es necesario colocar nueva	 Foto 10: Baño Niños, Puerta de ingreso necesita mantenimiento y cambio de Chapa
 Foto 11: Baños Niños, la Pila esta deteriorada, es necesario sustituirla	 Foto 12: Modulo 3, existe filtración de agua en losa, es necesario impermeabilizar y colocar tela impermeabilizante

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024
 Foto 13: Módulos de Aulas, es necesario aplicar pintura en muros interiores y exteriores		 Foto 14: Módulos de Aulas, es necesario aplicar pintura en muros interiores y exteriores	


Firma y sello del Presidente de la ORF

 **Julio Enrique Rodríguez Peña**
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa