




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1581-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/06/2024

 Foto 1: En el establecimiento Educativo	 Foto 2: En el establecimiento Educativo
 Foto 3: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura	 Foto 4: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura
 Foto 5: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura	 Foto 6: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura


Firma y sello del Presidente de la OPF



 **Julio Enrique Rodríguez Peña**
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1581-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/06/2024

 Foto 7: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura	 Foto 8: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura
 Foto 9: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura	 Foto 10: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura
 Foto 11: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura	 Foto 12: Cambio de cubierta de lamina y mantenimiento de estructura


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694