

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8ava. Av. 18-58 zona 5 Colonia Primero de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1688-45	FECHA:	7/06/2024



Foto1 desmontaje de azulejo antiguo.



Foto 2: Edesmontaje de todo el azulejo de las paredes.



Foto 3: Mesa para lavamanos



Foto 4. conexión de acometida de agua.



Foto 5: final de sanitarios de alumnas



foto 6 pintura de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EXPERIMENTAL SIMON BOLIVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8ava. Av. 18-58 zona 5 Colonia Primero de Julio
ESTABLECIMIENTO:	01-08-1688-45	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: material para ocupar en las islas de cocina



Foto 2: Colocación de azulejo en isla mayor



Foto 3: colocación de azulejo en isla mayor



Foto 4: durante la colocación de azulejo.




Foto 5: final de sanitarios de alumnas




Foto 6: pintura de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8ava. Av. 18-58 zona 5 Colonia Primero de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-o8-1688-45	FECHA:	25/07/2024



Foto1: Reparación de puente de portón



Foto 2. ajustes de rodos



Foto 3: ajuste de puente.



Foto 4: ajuste de rodos inferiores.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma manuscrita del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma manuscrita del Director del Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

