

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                      |                                |                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                            | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Lo de Bran II, Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 54 Calle "A", 14-15 Aldea Lo de Bran II, Zona 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-7131-43                        | FECHA:                         | 13/09/2024                                      |



Foto1: Frente y entrada de la EORM Lo de Bran II, Jornada Matutina



Foto 2: Ampliación de terraza terminada



Foto 3: Ampliación de terraza terminada



Foto 4: Remozamiento del sistema de iluminación dentro del aula



Foto 5: Remozamiento del sistema de iluminación del pasillo fuera del aula



Foto 6: Frente de la ampliación de la terraza terminada e inicio de construcción de la nueva aula para construcción de una nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público