

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM PRIMERO DE MAYO NO.836	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MZ. L LOTE 9 COLONIA PRIMERO DE MAYO ZONA 11.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8677-42	FECHA:	9/09/2024



foto 1: Colocación de electromalla para mejoramiento de pavimento de cancha.



foto 2: Colocación y cimentación de postes para techo.



foto 3: fundición de loza de 5 cms. con electromalla para eliminar irregularidades en el pavimento de cancha que ocasionan accidentes en el alumnado



foto 4: Colocación de láminas calibre 26 para techado de cancha.



foto 5: Colocación de tubos para armar los postes y tijeras para la estructura del techo.



foto 6: Colocación de lámina calibre 26 en estructura de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

