

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM PRIMERO DE MAYO NO.836	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MZ. L LOTE 9 COLONIA PRIMERO DE MAYO ZONA 11.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8677-42	FECHA:	9/09/2024



foto 1: Últimos detalles de fundición de losa. se puede apreciar que se encuentra aun sin solidificar.



foto 2: Losa recientemente fundida con elevación de 5 cms. y electro malla.



foto 3: Se aprecia solidificación del 3er. día posterior a la fundición de losa.



foto 4: Lamina calibre 26 totalmente colocada sobre estructura de techo.



foto 5: Imagen completa del trabajo de techado y mejoramiento de pavimento de cancha finalizados



foto 6: personal docente y estudiantes del establecimiento haciendo uso del proyecto durante un acto cívico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Consejo de Padres de Familia
Ministerio de Educación
Primero de Mayo J. Vespertina
Mixco, Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXCO
DIRECCIÓN
PRIMERO DE MAYO J. VESPERTINA
MIXCO GUATEMALA C.A.