

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los López, Aldea Chillaní
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0017-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto en el salón de clases. No. 1



Foto 2: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto en el salón de clases. No. 2



Foto 3: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto en el salón de clases. No. 3



Foto 4: Sustitución de polleton a estufa rural (completa).



Foto 5: Fabricación de cuneta de concreto ubicada a la par de la cocina.



Foto 6: Sustitución de lámina del área de cocinapor lámina nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los López, Aldea Chillaní
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0017-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: mantenimiento de portón de entrada a la escuela.



Foto 8: Reparación de canales y bajada de agua del segundo nivel



Foto 9: Sustitución de estructura de metal de ventana por ventanas corredizas de tres aulas del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar notas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público