



Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A. MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA INFERIOR IZQUIERDA A LA PAR DEL SALÓN DE SEGUNDO B Y C




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL AREA INFERIOR, FRENTE AL SALÓN DE PRIMERO B.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO EN EL AREA SUPERIOR, EN FRENTE DEL SALÓN DE PRIMERO B




Foto 4: REPARACIÓN DE BARANDA DE HIERRO QUE DA PARA EL SEGUNDO NIVEL, (ESTA PODRIDA)



Foto 5: REFORZAR BARANDA CON TUBOS DE HIERRO Y SOLDAR LA PARTE QUE HACE FALTA EN EL LADO DERECHO DEL SEGUNDO NIVEL, FRENTE AL SALÓN DE TERCERO B Y C.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DOS PUERTAS DE SANITARIOS, DE MADERA POR METAL EN EL SEGUNDO PISO, FRENTE A PRIMERO B.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Pú





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




Foto 7: PORTON PRINCIPAL, REPARAR UNA HOJA DEL PORTON QUE ESTA DESPRENDIDO Y PINTURA.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL PRIMER PISO, FONDO DE LA COCINA.



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VENTANA COMPLETA CON MARCO, SALÓN DE DOCENTES A LA PAR DE DIRECCIÓN.




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS VARIOS SALONES




Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA, CAMBIO DE PISO GRANITO POR CERÁMICO, REPELLO EN PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA), COLOCACIÓN DE AZULEJO EN PARED (ESTUFA), REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REPARACIÓN CIELO FALSO, PINTURA.



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PILAS, UNA EN COCINA Y UNA EN PATIO PARA USO DE LOS ALUMNOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández
Firma y Sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
TELESECUNDARIA
SAN JUANEROS

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DIRECCIÓN
SAN JUANEROS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024




Foto 13: MANTENIMIENTO DE 2 BALCONES EN SEGUNDO PISO EN EL GRADO DE SEGUNDO A



Foto 14: MANTENIMIENTO DE BARANDA DEL PATIO NUMERO DOS, QUE DA AL SALÓN DE SEGUNDO B Y C




Foto 15: MANTENIMIENTO DE CINCO BALCONES EN EL PRIMER NIVEL (2 EN PRIMERO C, 2 EN TERCERO A, 1 EN PRIMERO A. (TODOS CON LA MISMA MEDIDA)



Foto 16: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS DE SANITARIOS DE PRIMER NIVEL, DIRECCIÓN Y SALÓN DE MAESTROS




Foto 17: PINTURA EN PUERTA DE DIRECCIÓN Y SALON DE MAESTROS



Foto 18: REPARACIÓN DE MARCO DE PUERTA DE TERCERO C Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02024



Foto 19: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA Y TOMACORRIENTE EN EL SALÓN DE SEGUNDO A



Foto 20: REPARACIÓN DE TIMBRE



Foto 21: REPARACIÓN DE CAJA DE FLIPONES




Foto 22: REPARACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



Foto 23: Repello en una pared completa de la dirección




Foto 24: repello en dos paredes en salón de maestros primer piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Martina Hernández
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 3A, MZ. A LOTE 11 EL EDEN, CIUDAD QUETZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0035-45	FECHA:	23/02/2024




foto 25: Pintura en todo el edificio, primer y segundo piso



foto 26: Pintura en el frente del establecimiento y hacer logotipo



Foto 27: Pintura parte del segundo piso



Foto 28: Reparación de dos bajadas de agua pluvial en el primer piso.



Foto 29: Sustitución de 5 canales de metal en el segundo piso.





Foto 30: Sustitución de puerta de madera por metal, en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

