

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA HERMOSA I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0037-45	FECHA:	5/09/2024



Piso nuevo instalado en aula.



Piso nuevo instalado en aula.



Piso nuevo instalado en aula.



Ventanas y balcones intervenidas.




Balcones y puerta instaladas en aula.



Ventanas, techo y mueble de cocina intervenida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.C.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA HERMOSA I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0037-45	FECHA:	10/09/2024



Acabado de cernidos en paredes internas en área de cocina.



Paredes y techo intervenido en área de cocina.



Instalación de ventanas, mueble de cocina y lavatrastos.



Piso intervenido área de cocina.



Piso nuevo en interior de aulas por piso cerámico.



Área de cocina intervenida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--