

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 09/05/2024 AL 24/05/2024

 Foto 1: TUBO CAÍDA PLUVIAL ÁREA DE COCINA.	 Foto 2: COLOCACIÓN DE TUBO CAÍDA PLUVIAL ÁREA DE COCINA COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS.
 Foto 3: UNIFICANDO EL TUBO DE CAÍDA PLUVIAL ÁREA DE COCINA.	 Foto 4: COLOCANDO SUBTERRANEO EL TUBO PARA PROTECCIÓN.
 Foto 5: CONECCIÓN DE CAÍDA 1 PLUVIAL ÁREA DE COCINA.	 Foto 6: CONECCIÓN DE CAÍDA 2 PLUVIAL ÁREA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 09/05/2024 AL 24/05/2024



Foto 1: DESMONTAJE ÁREA DE COCINA.



Foto 2: COLOCACIÓN DE PLATINAS PARA RUIJEZ Y SOPORTE TUBO.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO COLOCACIÓN DE TUBO



Foto 4: SOLDADURA DE SOPORTE ESTRUCTURA.



Foto 5: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALES METÁLICOS.



Foto 6: TECHADO ÁREA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 13/05/2024 AL 17/05/2024



Foto 1: LIMPIANDO, RASPADO E INICIO DE PINTADO AREA DE TECHO AULA.



Foto 2: PINTANDO AULA ÁREA DE TECHO.



Foto 3: PINTANDO AREA DE TECHO AULA



Foto 4: PINTANDO AREA DE TECHO Y PAREDES DE AULA.



Foto 5: APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE PAREDES AULA.




Foto 6: PINTURA PAREDES DE AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 28/05/2024 AL 01/06/2024



Foto1: DESINTALACIÓN DE VENTILADORES



Foto 2: CLABEADO AL PUNTO INTERRUPTORES.



Foto 3: CLABEADO AL PUNTO PLAFONERAS.




Foto 4: COLOCACIÓN TABLERO MONOFASICO Y FLIPONES.



Foto 5: ENTUBADO LINEA NUEVA.



Foto 6: CONEXIONES CON CANALETA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 02/06/2024




Foto1: TABLERO MONOFASICO DAÑADO.



Foto 2: FLIPONES DAÑADOS POR ANTIGÜEDAD.



Foto 3: DESMONTAJE DE TABLERO ANTIGUO DESCONTINUADO.



Foto 4: CAMBIO DE CABLEADO PARA LÍNEAS DE TABLERO SECUNDARIO.



Foto 5: MONTAJE DE TABLERO, LÍNEAS DE COMETIDA PRINCIPAL.



Foto 6: MONTAJE DE TABLERO Y SE RESANO PARED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 11/06/2024 al 17/06/2024



Foto1: Realizando estructura para base de soporte tinaco.



Foto 2: Soldadura de estructrua para base de soporte tinaco.



Foto 3: Ensamblaje de estructura base de soporte para tinaco,



Foto 4: Ensamblaje de estructura base de soporte para tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 11/06/2024 al 17/06/2024



Foto 1: Desmontaje de puerta de bodega segundo nivel,



Foto 2: fabricación de puertas área de bodega segundo nivel



Foto 3: Puertas soldadas con chapa falta pintura.



Foto 4: insatulación de puertas área de bodega segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	del 05/07/2024 06/07/2024



Foto 1: midiendo los materiales para el remozamiento cocina rural de leña.



Foto 2: colocación de entrada de leña.



Foto 3: pegado de ladrillo.



Foto 4: colocación de azulejo parte de arriba.



Foto 5: preparación para el repello de la cocina rural de leña.



Foto 6: preparación de la chimenea de la cocina rural de leña.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 17/06/2024



Foto 1: sustitución de tinaco porque es muy pequeña 250 litros la existente.



Foto 2: debido a la poca cantidad que resguarda el tinaco se tienen que utilizar toneles que reducen el espacio del patio.




Foto 3: el tinaco ya presenta problemas de deterioro.



Foto 4: sustitución de tinaco por uno de 900 litros 5 toneles para almacenar el agua y ya no utilizar toneles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 02/07/2024



Foto1: sustitución de torta de concreto por piso area de cocina



Foto 2: sustitución de torta de concreto por piso area de cocina





Foto 3: sustitución de torta de concreto por piso area de cocina



Foto 4: sustitución de torta de concreto por piso area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	28/06/2024 AL 02/07/2024



Foto 1: claveado y entubado electrico para iluminación área de patio primer nivel.



Foto 2: colocación de lamparas tipo reflectores led.



Foto 3: conexión de lamparas tipo reflectores led.



Foto 4: distancia en que fueron colocados dos lamparas tipo reflectores led para alumbrar el patio lado derecho.



Foto 5: distancia en que fueron colocados dos lamparas tipo reflectores led para alumbrar el patio lado izquierdo.



Foto 6: cuatro lamparas tipo reflectores led están siendo instalados para alumbrar el patio primer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, Carretera Ciudad Quetzal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0040-45	FECHA:	DEL 03/07/2024 AL 06/07/2024



Foto 1: remozamiento de sanitario .




Foto 2: colocación de azulejo.




Foto 3: colocación de azulejo.




Foto 4: colocación de azulejo y piso.



Foto 5: pintura de sanitario colocación de lavamanos y sanitario.



Foto 6: colocación de sanitario y lavamanos tubería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

