

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONTE CARMELO II ENTRE 4TA Y 5TA CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0113-42	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Módulo a remozar



Foto 2: Área de techo de 4 salones que necesitan ser cambiados.



Foto 3: La mayor parte de la lámina ya esta deteriorada y al llover caen goteras




Foto 4: Remoción de lámina y costanera



Foto 5: Parte de enfrente de los salones a los que se les cambiará techo



Foto 6: se quito todo el techo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Luisa Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Juan Carlos Ramirez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

