

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1786-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto N 1: desinstalación de lámina en mal estado del salón de clases de segundo grado.



Foto N 2: Desinstalación completa de lámina en mal estado.



Foto N 3: Instalación de lámina en salón de primer grado.



Foto N 4: Limpieza y lijado de la estructura metálica.



Foto N 5: Aplicación de pintura anticorrosiva a toda la estructura metálica.



Foto N 6: Pintado y pulido de soldaduras en mal estado en estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1786-43	FECHA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2024





Foto N 7: Desinstalación de lámina en salón de tercer grado.



Foto N 8: aplicación de pintura en la pared de entrada del establecimiento.



Foto N 9: aplicación de pintura anticorrosiva en puerta de la Dirección del establecimiento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

