

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lo de Mejía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo de Mejía, sector I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1823-43	FECHA:	29 de octubre 2024



Foto 1: Realización de trabajos cambio paneles inferiores podridos y rieles.



Foto 2: Aplicación de pintura anticorrosiva en puertas.



Foto 3: Limpieza de paredes antes de pintarlas, area externa de la escuela.



Foto 4: Levantado de piso deteriorado. Modulo 1,





Foto 5: Nivelación de suelo para colocación de piso, modulo 1



Foto 6: Fabricación puerta de paso, porton del campo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

