



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LO DE CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6219-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 7: pintura en muros interiores y puertas de salones




Foto 8: pintura en fachada



Foto 9: cableado y flipon para funcionamiento de bomba de agua




Foto 10: ventanales para ventilación en cocina (sustitución por trabajo en mantenimiento de canal)




Foto 11: instalación de piso cerámico en bodega 2 (trabajo realizado en sustitución de mantenimiento de canal de agua pluvial según acta)





Foto 12: reparación de salida de agua pluvial interna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbera Karisol Chantón
Firma y sello del Presidente de la OPF EDUCATIVO



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO LO DE CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6219-43	FECHA	18/01/2024



Foto 13: Instalación de piso antideslizante en corredor de entrada a cocina




Foto 14: salida de agua pluvial de cuneta interna obstruida por banqueta.




Foto 15: cambio de chapa en puerta de aula de sexto grado




Foto 16: ajuste de puerta en bodega y remodelación de balcon en dirección




Foto 17: reparación de puerta principal en cocina y reparación en puerta secundaria y marco en cocina





Foto 12: reparación de ventana pequeña en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Marisela Chirre Polanco

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

