

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024



Foto 1: Desmontaje de techo en salón de clases.



Foto 2: Se retira el techo de madera y láminas en mal estado.



Foto 3: Se realiza el levantado de 2 hiladas de block para lograr mas altura y mitigar el calor.



Foto 4: Suministro e instalación de pila, incluye suministro de agua potable y drenajes.




Foto 5: Colocación de estructura para techo, con aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 6: Suministro e instalación de piso granito en formato de 30*30 cm.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodolfo Barea López

Arquitecto

Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de canal + tubería para la descarga pluvial.



Foto 8: Mantenimiento de puertas, incluye lijado y pintura.



Foto 9: Aula con cambio de techo + instalación eléctrica.



Foto 10: Levantado de muro en cocina.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
OLFO JUÁREZ TORRES

[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346