

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9038-42	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Frente y entrada de EODP anexa EORM se modifico el muro perimetral subiendo 5 hilas de block



Foto 2: Repello y cernido en las paredes de los salones de la parte alta y repello y cernido dentro de 2 salones



Foto 3: Reparacion del muro en el salon de clases se colocó piso, sustitucion de lámina por block en 2 paredes



Foto 4: Reparacion de las paredes de 3 salones, se subieron 3 hiladas de block



Foto 5: Repello y cernido en el techo de terraza de 2 salones




Foto 6: Repello, cernido y colocacion de piso a 2 salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9038-42	FECHA:	12/07/2024




Foto 7: Se colocó piso en el corredor de la segunda entrada.



Foto 8: Colocacion de piso en rampa de ingreso, repello y cernido en paredes



Foto 9: sSe modificó el muro perimetral subiendo 5 hilas de block



Foto 10: se necesita una mesa de concreto y azulejo en la cocina, ya que no contamos con mobiliario



Foto 11: reparacion del sistema electrico en los 10 salones



Foto 12: area del lado de cocina se repello y se instalo un sanitario con piso y azulejo para los niños que no pueden bajar las gradas, se instaló otro tinaco .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

