



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJÍA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJÍA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9446-42	FECHA:	20/05/2024



FOTO 1: Instalación de piso cerámico en patio principal.



FOTO 2: Instalación de piso cerámico en corredores del área de ingreso.



FOTO 3: Levantado de muro área de cocina.



FOTO 4: Cambio de ventanas y balcones del área de cocina.



FOTO 5: Instalación de piso en corredores área segundo nivel modulo 1.



FOTO 6: Instalación de piso cerámico en varias áreas internas, bodega, aula y vestibulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

