



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABOR VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0008-45	FECHA:	3/06/2024




Foto1: Proceso de Remodelacion del Area de la bodega con instalacion de nuevo porton.



Foto 2: Proceso de Instalacion de estructura metalida que servira como domo en el Area de Pateo realizado unicamente con el Remozamiento de INEB de Telesecundaria.



Foto 3: Proceso de Remodelacion de la entrada del Area de Cocina.



Foto 4: Proceso de Remodelacion dentro del Area de cocina he instalacion de mesa de ceramica, instalacion de estufa de leña.




Foto 5: Proceso de Remodelacion del Area de Direccion.



Foto 6: Proceso de remodelacion de Entradas del Area de Cocina y del Area de Direccion.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.