



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABOR VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0008-45	FECHA:	10/07/2024




Foto1: . Remodelacion del Area de la bodega con instalacion de nuevo porton.




Foto 2: Instalacion de estructura metalida que servira como domo en el Area de Pateo realizado unicamente con el Remozamiento de INEB de Telesecundaria.




Foto 3: Remodelacion de la entrada del Area de Cocina.




Foto 4: Remodelacion dentro del Area de cocina he instalacion de mesa de ceramica, instalacion de estufa de leña.



Foto 5: Remodelacion del Area de Direccion.





Foto 6: Entradas Remodelas del Area de Cocina y del Area de Direccion.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.