

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0009-45	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Retirando el repello de la pared de la parte del frente del establecimiento que se encuentra en mal estado.



Foto 2: preparación de la pared de la cocina para la aplicación de repello.



Foto 3: Aplicación de nuevo repello en la pared del frente del establecimiento.



Foto 4: aplicación del repello en las paredes de la cocina.



Foto 5: Aplicación de pintura en interiores y exteriores.



Foto 6: preparación de las bases para colocar el lavatrastos y mesa de concreto. Instalación de piso cerámico en interior y exterior de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0009-45	FECHA:	26/07/2024



Foto1: instalando lámina troquelada y cubriendo con pintura las costaneras en la cocina.



Foto 2: instalando lámina troquelada en la cocina.



Foto 3: instalación eléctrica, en aulas y exterior.



Foto 4: instalación eléctrica, en aulas y exterior.



Foto 5: Colocación de soportes para canales.




Foto 6: instalación de canales.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

