



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CIÉNAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0010-45	FECHA:	31/07/2024




Foto1: Ventana en salón de Dirección.




Foto 2: Dirección remozada en techo, paredes y piso.




Foto 3: : Salón de 3o. Básico, pintado e iluminado.



Foto 4: Salón de 1o. Básico, pintado y con piso instalado.



Foto 5: elaboración de logotipo INEBT LA CIÉNAGA.



Foto 6: Pintura de logotipo en pared perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consuelo Elizabeth Cordero Alvarado
Firma y sello del Presidente de la OPR



Manuel Muñoz
Firma y Sello Director Centro Educativo INEBT





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CIÉNAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0010-45	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Techo nuevo en salón de Dirección.




Foto 2: Techo con ventilador, en Salón de Dirección.




Foto 3: : Puerta, salón de 1o. Básico.




Foto 4: Puerta y ventanería, Salón de 1o. Básico.



Foto 5: Rejilla en caja de unión de agua pluvial.



Foto 6: Pintura interior y exterior. Puerta y piso instalado, en Salón de 1o. Básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consuelo Elizabeth Toranzo Amador

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CIÉNAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0010-45	FECHA:	31/07/2024




Foto 1: Ventanas de PVC, salón de 3o. Básico.



Foto 2: Iluminación, salón de 3o. Básico.




Foto 3: Canales instalados.




Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial.




Foto 5: Portón con techo de protección.




Foto 6: Portón, vista interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido.

Consuelo Elizabeth Corcos Alvarado
Firma y sello del Presidente de la OPR
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
CONSEJO EDUCATIVO
INEB LA CIÉNAGA
01-11-0010-45
ALDEA LA CIÉNAGA
SAN RAYMUNDO, GUATEMALA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN INEB
01-11-0010-45
ALDEA LA CIÉNAGA
SAN RAYMUNDO, GUATEMALA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.