



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Llano de la Virgen
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-0032-45	FECHA	27/05/2024



Foto 1: En proceso de cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Foto 2: En proceso cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Foto 3: En proceso cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Foto 4: En proceso cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Foto 5: En proceso Cambio de porton



Foto 6: En proceso Cambio de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas. Se informa que no se obtuvo ninguna visita de apoyo técnico durante el proceso de remozamiento

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y sello del Director del Centro Educativo Público