

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0046-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de la pintura en el exterior del centro educativo.



Foto 2: Aplicación de pintura dentro de los salones de clase finalizado.



Foto 3: Se reparó de losa del segundo nivel debido a filtraciones de agua aplicando hilera de block y pintando la losa.



Foto 4: Se terminó de pintar y aplicar la fila de block sobre la losa del segundo nivel para evitar filtraciones de agua.



Foto 5: Instalación de balcones en todas las ventanas del primer nivel finalizado.



Foto 6: Instalación de balcones en todas las ventanas del segundo nivel finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0046-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Aplicación de cernido y pintura en paredes de cocina. Sustitución de torta de concreto por piso.



Foto 8: Aplicación de cernido y pintura en paredes exteriores de cocina.




Foto 9: Sustitución de estufa rural completa finalizado.



Foto 10: Sustitución de estructura y cubierta de lámina troquelada finalizada.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

