



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                         |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala              | MUNICIPIO:                     | Chuarancho              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Buena Ventura |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-12-0007-45          | FECHA:                         | 1/03/2024               |



Foto 1 : Área del corredor segundo nivel, cambio de láminas (15)



Foto: 2 Área del baño, cambio de láminas 10



Foto 3 Estructura de cielo falso e instalación 22.5 metros, aula de tercero básico y bodega.



Foto 4: Mantenimiento a 5 puertas 3 puertas segundo nivel y 2 en el primer nivel.



Foto 5: Puertas para cambio de chiapas dos en primer nivel y una en segundo nivel



Foto 6: Sustitución de ventanas (15) mantenimiento a balcones (7)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                                     |                        |                                            |                                  |                                    |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                        | PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE <input type="checkbox"/> | POSTERIOR <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO:                       | Guatemala              | MUNICIPIO:                                 | Chuarraño                        |                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:             | Aldea San Buena Ventura          |                                    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 01-12-0007-45          | FECHA:                                     | 1/03/2024                        |                                    |



Foto 7: Sustrucción canal, bajada de agua pluvial



Foto 8: Mantenimiento en puertas de servicio sanitario



Foto 9: Sustrucción de puertas del servicio sanitario



Foto 10: Mantenimiento de barandas



Foto 11: Reparación área baños, plancha de concreto



Foto 12: Reparación cableado eléctrico

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



|                                     |                       |                                |                         |         |  |           |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--|-----------|--|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                       | PREVIO                         | x                       | DURANTE |  | POSTERIOR |  |
| DEPARTAMENTO:                       | Guatemala             | MUNICIPIO:                     | Chuarancho              |         |  |           |  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | INEB DE TELESEUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Buena Ventura |         |  |           |  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 01-12-0007-45         | FECHA:                         | 1/03/2024               |         |  |           |  |



Foto 13: Reparación cableado eléctrico



Foto 14: Cableado eléctrico



Foto 15: Sustitución e instalación de pila, drenaje y colocación tubo



Foto 16: Pintura en paredes del segundo nivel (externo)

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|