

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024



cambio de



cambio de posicion y logitud de las instalaciones electricas



colocacion de ducto para proteccion de los cables electricos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Telesecundaria

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024



colocacion e la exructura para el cielo falso



estructura de techo



colocacion de duela de cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024




soldadura de cambio de lamina de puertas



pintura de puerta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro 	 Firma y Sello Director Centro 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024



medición de la división de clase



estructura metálica de la división de clase



colocación de las láminas que forman la división de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024



Cambio y reforzamiento de estructura



estructura mas fuerte para el soporte del canal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	



pintura de salones



pintura de pared de salones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPR

[Signature]

[Circular Stamp: Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Amatitlán, Guatemala]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

[Circular Stamp: Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Amatitlán, Guatemala]

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024



soldadura de la estructura de los balcones de la parte exterior de las ventanas



soldadura de las estructura metalica de los balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del CDF	  Firma y Sello Director
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 102 Aldea Mesillas Bajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0031-45	FECHA:	17/05/2024



soldadura de la estructura para corredor



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo

