

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Y 2da. Calle lote 33A colonia San Juan Bautista II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0047-45	FECHA:	28 de junio 2024



Foto1: Cambio de lamina techo de 3 aluas 2do. Nivel



Foto 2: Cambio de lamina pasillo segundo nivel




Foto 3: bases de concreto para columna techo de patio




Foto 4: Insalaciones de estructura para techo de patio




Foto 5: Colocacion de piso ceramico en pila





Foto 6: Instalacion de lamina en techo de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Y 2da. Calle lote 33A colonia San Juan Bautista II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0047-45	FECHA:	28 de junio 2024



Foto1: Cambio de lamina techo de 3 aluas 2do. Nivel



Foto 2: Cambio de lamina pasillo segundo nivel



Foto 3: bases de concreto para columna techo de patio



Foto 4: Insalaciones de estructura para techo de patio




Foto 5: Colocacion de piso ceramico en pila




Foto 6: Instalacion de lamina en techo de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

