

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM SAN JOSÉ VILLA NUEVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55 ZONA 2 SAN JOSÉ VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0071-45	FECHA:	28/08/2024



Complemento de pared y colocación de malla en muro perimetral



Complemento de pared y colocación de malla en muro perimetral



Apertura de espacios para ventanas



Apertura de espacios para ventanas




Adecuación de bodega



Mejoramiento del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del CEB	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--