

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55, ZONA 2, COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0334-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Área de sustitución de ventanas



Foto 2: Área de colocación de balcones salón de computación



Foto 3: Construcción de banca



Foto 4: Ampliación de cubuerta y bajadas pluviales




Foto 5: Fundición alrededores de cancha polideportiva



Foto 6: Sustitución de un mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55, ZONA 2, COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0334-45	FECHA:	20/05/2024



Proyecto de reja sala de maestros concluido

Foto 7: Reja sala de maestros



Concluido mesa de trabajo y tienda escolar

Foto 8. Construcción de mesa de tienda escolar



Proyecto de balcones finalizado

Foto 10. Colocación de balcones primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

