



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. D-596	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF	
 Foto 3: Modulo 1, Sanitario en mal estado es necesario sustituirlo		 Foto 4: Modulo 1, Es necesario dar mantenimiento a puertas de sanitarios	
 Foto 5: Modulo 1 y 2, es necesario colocar silicone en tornillos		 Foto 6: Modulo 1, canal en mal estado	




Firma y sello de la Directora de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. D-596	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 7: Modulo 2, sanitario en malas condiciones



Foto 8: Modulo 2, Chapas en mal estado



Foto 9: Modilo 1 y 2, canales en mal estado



Foto 10: Sanitario en malas condiciones



Foto 11: Modulo 1, pila en mal estado



Foto 12: Aula sin puerta, es necesario colocar la misma

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5.694

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.