

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. D-596	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/07/2024



Foto 1: Fabricación de base para tinaco + suministro e instalación de tinaco nuevo para pileta.



Foto 2: Mantenimiento de puertas metálicas en baños, incluye lijado y pintura.



Foto 3: Fabricación de piletas tipo lavamanos forradas con azulejo.



Foto 4: Suministro e instalación de tramo de canal pluvial



Foto 5: Suministro e instalación de chapa tipo yale.



Foto 6: Mantenimiento a porton principal.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Cesar Román Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM No. D-596	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	31/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de contenedor de basura metálico.



Foto 8: Apertura de vano + suministro e instalación de puerta tipo escotilla para facilitar la extracción de basura.



Foto 9: Interior de contenedor.



Foto 10: Fotografía en el establecimiento.




Foto 11: Foto en Establecimiento educativo.



Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo con miembros de OPF.



Junta Escolar
Presidente de la OPF



Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa