

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala     | MUNICIPIO:                     | VILLA NUEVA                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM NO.672   | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 10 AVENIDA 12-78, ZONA 5, EL RENACIMIENTO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-15-2014-43 | FECHA:                         | 6/04/2024                                 |



Foto 1: .Mantenimiento a estructura portante: Lijado y cepillado



Foto 2: Mantenimiento a estructura portante: Aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 3: Desmontaje y cambio de láminas.



Foto 4: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas prepintadas calibre 26.



Foto 5: Instalación de capote en todo el techo.



Foto 6: Mejoramiento en sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Wendy Patricia Cardona Hernández  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Blanca Marién Ordóñez Barillas  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

